

Personil Polsek Kawalu, Cek TKP Jembatan Ambruk Tergerus Luapan Air Sungai

Tasikmalaya Kota - KOTATASIKMALAYA.INDONESIAMUDA.OR.ID

Dec 6, 2024 - 09:58



Polres Tasik Kota---

Jembatan yang menghubungkan antara Kelurahan Leuwiliang dan Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu, ambruk tergerus luapan air anak sungai Ciwulan. Kamis, (05/12/2024)

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Ka SPKT Aiptu Jajang Dani bersama Panit Sabhara Aiptu Rusdaman dan Bhabinkamtibmas Aiptu Anas segera mendatangi

dan cek TKP jembatan ambruk tersebut.

Menurut Kapolres Tasikmalaya Kota Akbp Joko Sulistiono, S.H., S.I.K., M.H. melalui Kapolsek Kawalu Akp Yusuf Setyanto, S.H. mengatakan pasca hujan deras, air sungai meluap dan mengakibatkan jembatan ambruk.

Masih menurut Kapolsek, jembatan yang ambruk tersebut merupakan akses yang menghubungkan antara Kampung Parungsari Kelurahan Leuwiliang dan Kampung Leuwicukang Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

"Karena jembatan ambruk, maka aktifitas warga terganggu dan terpaksa harus memutar jalan ke arah yang lebih jauh." ungkap Kapolsek.

Selanjutnya pihaknya berkoordinasi dengan instansi terkait guna menindaklanjuti kejadian tersebut dan menghimbau kepada warga pengguna jalan agar selalu berhati hati berkendara dalam memasuki musim penghujan. tutup Kapolsek.

POLRES TASIK KOTA AKBP JOKO SULISTIONO, S.H., S.I.K., M.H.